

## EINBRECHEN DES AKKU-LADESTANDS BEI HOHEN STRÖMEN

Sehr geehrter Kunde,

bei sehr geringem Akku-Ladestand (< 5 %) kann es bei hoher Stromentnahme aus dem Akku (z. B. bei Fahrt am Berg oder stärkerer Beschleunigung) dazu kommen, dass der Ladestand kurzzeitig einbricht und keine Unterstützung möglich ist.

Durch Aus-/Einschalten des Systems steht der Ladestand nach kurzer Wartezeit wieder zu Verfügung. Es sollte dann mit wenig Unterstützung gefahren werden. Zur Erklärung: Ein fast komplett entladener Akku weist eine relativ geringe Spannung auf, die eine hohe Stromentnahme nicht mehr zulässt. Der Akku bzw. der Motor kann durch das Abschalten keinen Schaden nehmen.

Ihr Alber Service-Team